

Kosztorys ofertowy nr 1c
 Usterka nr 61.6

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.
1	wg kalkulacji Wykonawcy	Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem- usterka 61/6	m	77,33	
2	wg kalkulacji V	dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem- usterka 61/6	m ²	1	

Razem

Wartość