

Kosztorys ofertowy nr 1
 Usterka 10.1

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	wg kalkulacji Wykonawcy	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych- naprawa pęknięć w żelbetowym murze przy parku maszyn- usterka 10/1	m	32,8		
Razem						