

Kosztorys ofertowy nr 1c
 Usterka nr 61.6

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	wg kalkulacji Wykonawcy	Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie - usterka 61/6	m	77,33		
2	wg kalkulacji Wykonawcy	dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem- usterka 61/6	m ²	1		
Razem						